

Laboratorio de Circuitos Eléctricos

Prof. Gerardo Ceballos

¿Cómo exportar los datos de una gráfica en Pspice hacia otro programa como Excel?

1-Una vez que se visualice la gráfica en Pspice, seleccionar la variable graficada (abajo a la izquierda), debajo del eje x, seleccionar *edit* y luego *copiar* (o pulsar Control + c).

2-crear un archivo de texto (puede ser con el bloc de notas de windows) en cualquier editor de texto.

3-Copiar (Control + v) y guardar el archivo.

4-Abrir el archivo de texto con Excel y configurar los separadores de columna, los separadores decimales (.) y separadores de unidades de mil (*espacio*) adecuadamente.

5-Una vez que se encuentren los datos en la hoja de Excel ya se pueden graficar.